

## VIBRAÇÃO AO ACELERAR HONDA CR-V

### Reclamação:

Um Honda CR-V de 2012 a 2014 pode apresentar queixas de oscilações, tremores ou vibração ao dirigir com baixa aceleração.

### Causa

O número de peça do software 37820-R5A-305 está com defeito.

### Correção:

Atualize o software da transmissão automática e altere o fluido de transmissão usando o fluido DW-1. As capacidades de fluido são 2,2 litros (2,3 Qts.) Para os modelos de tração nas duas rodas e 2,6 litros (2,7 Qts.) Para os modelos com tração nas quatro rodas. Aperte o bujão de drenagem com torque de 49 N ~ m (36 lb. pés).

### Serviço de informação:

Use a tabela abaixo para determinar a versão correta do software atualizado.

ANO / MODELO	IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA (ou posterior)	NÚMERO DA PEÇA DO PROGRAMA (ou posterior)
2012 AWD	5A3160	37805-R5A-3160
2012 2WD	5AA250	37805-R5A-A250
2013 AWD	5AA150	37805-R5A-A150
2013 2WD	5AA050	37805-R5A-A050
2014 AWD	5AA350	37805-R5A-A350
2014 2WD	5AA250	37805-R5A-A250